

---

## LabVIEW Funktionsbibliothek

---



Installation und Einführung

**Systemec Elektronik und Software GmbH**

Nottulner Landweg 90  
D-48161 Münster-Roxel

Telefon +49-2534-8001-70

Telefax +49-2534-8001-77

LabVIEW Funktionsbibliothek für Xemo-Steuerungen

Doku-Nr. 767-22-3.4

Stand: 05 2017

Originalanleitung

Kein Teil des Werkes darf weder in irgendeiner Form (insbesondere Druck, Fotokopie, Mikrofilm) ohne schriftliche Genehmigung von Systemec noch unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. Technische Änderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, bleiben vorbehalten!

© Systemec GmbH 2017: Alle Rechte vorbehalten.

## Inhalt

<b>1</b>	<b>Wichtige Symbole in dieser Anleitung.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>LabVIEW Funktionsbibliothek für Xemo-Steuerungen .....</b>	<b>5</b>
2.1	Allgemeines .....	5
2.2	Installationshinweise für die LabVIEW Funktionsbibliothek zur Xemo-DLL.....	5
2.2.1	Installation des USB-Treiber.....	6
2.2.2	Installation der Dateien auf dem PC .....	6
2.2.3	Installation in LabVIEW .....	7
2.3	Genereller Aufbau eines Systemec VIs .....	8
<b>3</b>	<b>Programmierung .....</b>	<b>10</b>
3.1	Allgemeines .....	10
3.2	Anweisungen, die jedes Programm beinhalten muss.....	11
3.3	Programmbeispiel .....	12
3.3.1	Einschalten und Referenzfahrt.....	12
3.3.2	Textausgabe auf einem LCD-Display .....	17
3.3.3	Programmierung von digitalen Ausgängen .....	18
3.3.4	Programmierung der KeyLeds .....	20
3.3.5	Programmierung der Benutzerleuchtdioden bei Xemo R und Xemo S ..	20
<b>4</b>	<b>Anhang.....</b>	<b>21</b>
4.1	Verfügbare DLL-Kommandos.....	21
4.2	Literaturverzeichnis.....	24
<b>5</b>	<b>Index.....</b>	<b>25</b>

## 1 Wichtige Symbole in dieser Anleitung



### Hinweis

Lesen Sie Passagen, welche mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, bitte auf jeden Fall. Sie erhalten hier wichtige Informationen zum Umgang mit dieser Anleitung, und Voraussetzungen oder Grenzen für die Nutzung der LabVIEW VIs.



### Tipp

Erfahren Sie in so gekennzeichneten Abschnitten zusätzlich Wissenswertes und praktische Tipps.

[SYSTECxxx]

Das Literaturkürzel [SYSTECxxx] verweist Sie auf andere Bedienungsanleitungen von Systemec. Das Literaturverzeichnis finden Sie in Kap. 4.2.

Hilfe zur grundsätzlichen Programmierung mit LabVIEW: [ni.com](http://ni.com)

## 2 LabVIEW Funktionsbibliothek für Xemo-Steuerungen

### 2.1 Allgemeines

Programmiert wird eine Xemo-Steuerung mit der Programmiersprache MotionBasic. Die Programmierung kann direkt über die mitgelieferte Entwicklungsumgebung IDE erfolgen oder über eine Hochsprache. Für letztere steht die Xemo-DLL zur Verfügung. Die Xemo-DLL ist auch die Grundlage für die Programmierung mit LabVIEW.

Die Funktionen der Xemo-DLL stehen Ihnen als Sub-VI's zur Verfügung und sind in einer VI-Bibliothek (\*.llb) zusammengefasst. Für die Erstellung der VI-Bibliothek wurde die Xemo-DLL-Version 2.33 eingesetzt und LabVIEW in der Version 2015.

Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Funktionen, die im Xemo-DLL-Handbuch [SYSTEC591] in der C-Syntax beschrieben sind, verfügbar. Eine Übersicht der verfügbaren Funktionen finden Sie in Kap. 4.1 ab Seite 21.

#### Abgrenzung der Xemo-DLL

Bei der Systemec Xemo-DLL handelt es sich um eine unverwaltete Windows DLL, die unter den folgenden Betriebssystemen eingesetzt werden kann:

Windows 95 / 98	Windows NT 4.0, 2000, XP
Windows 7 (32- und 64-Bit)	Windows 8 (32- und 64-Bit)
Windows 10 (32- und 64-Bit)	

### 2.2 Installationshinweise für die LabVIEW Funktionsbibliothek zur Xemo-DLL

#### Dateien

Zur Programmierung mit LabVIEW benötigen Sie folgende Dateien:

32-bit	64-bit	
XemoDll.llb	Xemo64.llb	LabVIEW VI Bibliothek
XemoDll.dll	Xemo64.dll	Xemo-DLL für Windows
FTD2XX.dll	FTD2XX64.dll	DLL der USB Schnittstelle (wird von XemoDll benötigt)

#### 32-bit-DLLs

Die 32-bit-.dll-Dateien erhalten Sie mit der Installation der MotionBasic IDE.

#### 64-bit-DLLs

Die 64-bit-.dll-Dateien finden Sie auf Ihrer Systemec-CD.

Die MotionBasic-Installationsdatei MotionBasicIde\_6.5.6.exe finden Sie auf Ihrer Systemec-CD im Unterordner DriveSet\_Software bzw. Xemo\Xemo\_Software.

#### Rechte

Für die Installation der Dateien auf Ihrem PC benötigen Sie die entsprechenden Administrationsrechte.

### 2.2.1 Installation des USB-Treiber

#### USB-Treiber

Zur Verbindung der Xemo-Steuerung mit Ihrem PC über die USB-Schnittstelle benötigen Sie einen eigenen Treiber. Dieser wird automatisch bei der Installation von MotionBasic mitinstalliert.

Prüfen Sie die Installation des USB-Treibers, indem Sie versuchen, mit Xemo!Go auf die Xemo-Steuerung zuzugreifen.

### 2.2.2 Installation der Dateien auf dem PC

Um die Funktionen der Xemo-DLL nutzen zu können, benötigen Sie einen PC mit installiertem LabVIEW. Definitiv geht es mit der Version 2015, weil die VI's damit erstellt wurden. Die VI's sind abwärtskompatibel bis zur LabVIEW Version 8.0.

Je nachdem, ob Sie ein 32- oder 64-bit-LabVIEW auf einem 32- oder 64-bit-Rechner in Kombination mit einer Xemo mit oder ohne Ethernet-Schnittstelle verwenden, müssen Sie unterschiedliche DLLs in den Windows-Systemordner bzw. das LabVIEW-Programmverzeichnis kopieren.

Die folgende Tabelle soll Ihnen helfen, die je passenden DLLs für die unterschiedlichen Konfigurationen in die richtigen Zielordner zu kopieren.

	32-bit-Rechner	64-bit-Rechner	VI-Bibliothek
<b>Zielordner</b>	{WINDOWS}\system32	{WINDOWS}\SysWOW64	{LabVIEW-Programmverzeichnis}\user.lib\_express\
<b>Konfiguration</b>			
<b>32 bit LabVIEW</b>	XemoDLL.dll	XemoDLL.dll	
<b>Xemo ohne Ethernet</b>	FTD2XX.dll	FTD2XX64.dll	XemoDll.llb
<b>Xemo mit Ethernet</b>	-	-	
<b>64 bit LabVIEW</b>		Xemo64.dll	
<b>Xemo ohne Ethernet</b>	-	FTD2XX64.dll	Xemo64.llb
<b>Xemo mit Ethernet</b>		-	

#### Xemo DLL

##### 32-bit-LabVIEW

Für das 32-bit-LabVIEW brauchen Sie die Datei XemoDLL.dll ab der Version 2.18. Diese finden Sie im Verzeichnis {Programme}/Systemec/MotionBasic\_6.5.6.

##### 64-bit-LabVIEW

Für das 64-bit-LabVIEW brauchen Sie die Datei Xemo64.dll. Diese finden Sie auf Ihrer Systemec-CD im Ordner DriveSet\_Software\Weitere\_Programmiersprachen\XemoDLL\64bit bzw. Xemo\_Software\Weitere\_Programmiersprachen\XemoDLL\64bit.

## USB-Treiber

**Xemo ohne Ethernet** Die Datei FTD2XX.dll für einen 32-bit-Rechner finden Sie im Verzeichnis {Programme}/Systemc/ MotionBasic\_6.5.6.

Für einen 64-bit-Rechner wird die Datei FTD2XX64.dll benötigt, welche bei der Installation von MotionBasic im Ordner {WINDOWS}\system32\DriverStore\ftdibus.inf\_amd64\_4f6d99ceb69de87e \amd64 abgelegt wird.

**Xemo mit Ethernet** Die Xemo-Steuerungen mit integrierter Ethernet-Schnittstelle nutzen einen allgemeinen Windows-Treiber. Es ist kein zusätzliches Kopieren von DLLs notwendig.

**VI-Bibliothek** Die XemoDll.llb und die Xemo64.llb finden Sie auf Ihrer Systemc-CD im Ordner DriveSet\_Software\Weitere\_Programmiersprachen\LabVIEW VI bzw. Xemo\Xemo\_Software\Weitere\_Programmiersprachen\LabVIEW VI.

### 2.2.3 Installation in LabVIEW

Um die Funktionen der Xemo-Dll in die Funktionspalette von LabVIEW aufnehmen zu können, muss die VI-Bibliothek in das Menü aufgenommen werden. Dazu klicken Sie in einem beliebigen LabVIEW Blockdiagramm oder in einem Frontpanel in der Menüleiste „Werkzeuge“ unter „Fortgeschritten“ auf den Menüpunkt „Palette bearbeiten ...“. In der Funktionen-Palette (nicht Bedienelemente) wählen Sie „Eigene Bibliotheken“ aus. Im anschließend auftauchenden (standardmäßig leeren) Untermenü öffnen Sie durch Rechtsklick das Untermenü „Einfügen“ und „Unterpalette...“. Dort selektieren Sie den Punkt 3 - „Mit LLB verknüpfen(.llb)“ - aus. Dann wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Pfad suchen, in dem sich die XemoDll.llb- bzw. die Xemo64.llb -Datei, die mitgeliefert wurde, befindet. Im Fenster „Elemente- und Funktionen-Palette bearbeiten“ wählen Sie abschließend noch den Punkt „Änderungen Speichern“ aus. Nun sollte in der Funktionen-Palette unter „Eigene Bibliotheken“ der Menüpunkt „Xemo“ angezeigt werden, unter dem die Sub-VIs mit den DLL-Funktionen aufgelistet sind.




Abb. 1 In der Funktionen-Palette werden unter „User Libraries“ die Xemo-DLL-Befehle dargestellt

### Test der Version

Da Sie testen sollten, ob die aktuelle Version der DLL verwendet wird, empfiehlt es sich, als erstes einmal das VI „dll-Version“ aufzurufen und mit einem Anzeigeelement zu verbinden. Nachdem Sie das Ganze einmal haben laufen lassen, sollte in der Anzeige die Version der aktuell verwendeten Xemo-DLL stehen, z.B. 2.33.

### 2.3 Genereller Aufbau eines Systemec VIs




Abb. 2 Innerer Aufbau eines Systemec LabVIEW VIs anhand des Amove-Kommandos

Jedes Kommando ist eingebettet in eine Status- und eine Fehlerabfrage.



Im linken Teil ist das eigentliche Kommando mit seinen Übergabeschnittstellen dargestellt.

Für die Achsnummer und die Zielposition werden Zahlen erwartet, ebenso werden Zahlen an die Xemo-Steuerung weitergegeben.

In der Mitte sehen Sie die Statusabfrage, welche z.B. den Status des FIFOs überwacht.

Rechts ist das Verhalten des VIs in verschiedenen Situationen definiert.

## 3 Programmierung

### 3.1 Allgemeines

Programmiert wird eine Xemo-Steuerung mit der Programmiersprache MotionBasic. Die Programmierung kann direkt über die mitgelieferte Entwicklungsumgebung IDE erfolgen oder über eine Hochsprache. Für letztere steht die Xemo-DLL zur Verfügung. Die Xemo-DLL ist die Grundlage für die VI-Bibliothek, d.h. alle DLL-Befehle bzw. Funktionen stehen Ihnen als Sub-VI's zur Verfügung.

Die Darstellung eines Befehls in MotionBasic, mit der Xemo DLL und als Sub-VI wird im Folgenden am Beispiel des Setzens eines Systemparameters gezeigt.



**Tipp**

Die Eigenschaften eines Positioniersystems wie Anzahl der Achsen, zulässige Verfahrgeschwindigkeiten, Leistungsdaten der Motoren etc. werden in der Xemo-Steuerung durch Systemparameter festgehalten. MotionBasic kann die Systemparameter lesen und setzen. Jeder Systemparameter hat eine Registernummer und einen Bezeichner. Durch Wertzuweisungen werden die Systemparameter eingestellt.

Die Befehle für das Setzen eines Systemparameters lauten:

Anweisung in MotionBasic:     Set (Parameter, Wert)


Anweisung der Xemo DLL:     MB\_Set (Parameter, Wert)

Im Beispiel wird die Baudrate des CAN-Busses eingestellt. Dazu dient der Systemparameter mit der Nummer „1034“ und dem Bezeichner „\_CanMode“. Über eine Wertzuweisung erfolgt die Auswahl der Baudrate. Mit dem Wert 2 wird eine Baudrate von 500 Kbit/s eingestellt.

Anweisung in MotionBasic:     Set (1034, 2)

Anweisung der Xemo DLL:     MB\_Set (1034, 2)

Sub-VI in LabVIEW:



©Systemec  
G.3515.1

**Abb. 3 Xemo-DLL-Funktion als Sub-VI dargestellt**

Die Zuweisung der Systemparameternummer und des zugehörigen Wertes erfolgt in LabVIEW über Eingangsfelder. In dieser Art werden alle Befehle der Xemo-DLL dargestellt.

Detaillierte Informationen zu Systemparametern finden Sie im achten Kapitel der MotionBasic-Programmieranleitung [SYSTEC717]. Die Xemo-DLL Befehle sind im Xemo Windows DLL Anwenderhandbuch [SYSTEC591] beschrieben.



**Hinweis**

Beachten Sie auch die Nummerierung der Achsen und die Einheit der Werte, z.B. geben Sie den Parameter `_Speed` in Benutzereinheiten an.

### 3.2 Anweisungen, die jedes Programm beinhalten muss

Mit der Bezeichnung „ML“ werden Funktionen beschrieben, die Aufgaben innerhalb der DLL übernehmen.

**ML\_IniCom**  
**ML\_IniUSB**  
**ML\_IniTCP**

Vor dem ersten Aufruf eines MotionBasic-Kommandos muss eine Kommunikationsschnittstelle geöffnet werden. Die Kommandos `ML_IniCom`, `ML_IniUSB` und `ML_IniTCP` öffnen eine Kommunikationsschnittstelle.



**Hinweis**

Bei Xemo-Steuerungen mit integrierter Ethernet-Schnittstelle muss die Kommunikationsschnittstelle in der Xemo-Steuerung eingestellt werden. Wählen Sie dazu mit der `XemoUpdate.exe` im Reiter Setup über Com-Device die gewünschte Schnittstelle aus und klicken Sie auf Schreiben – per Betriebsartenschalter in Stellung A und USB-Kabel. Die `XemoUpdate.exe` wird mit der MotionBasic IDE auf Ihrem PC installiert.

**ML\_IniCom**

Über den Parameter `ComNo` wird entweder die USB-Schnittstelle (`ComNo = 0`) oder einer der beiden Com-Ports (`ComNo = 1` oder `2`) ausgewählt. Wird die RS232-Schnittstelle ausgewählt (`Com1`, `Com2`), erfolgt über „Baud“ die Angabe der Baudrate. Diese Einstellung entfällt bei Wahl der USB-Schnittstelle.

**ML\_IniUSB**

Wollen Sie mehr als eine Xemo-Steuerung per USB-Schnittstelle ansprechen, initialisieren Sie die Kommunikationsschnittstellen über `ML_IniUSB`. Die Schnittstellen werden so in Abhängigkeit von der Xemo-Seriennummer eindeutig zugewiesen.

**ML\_IniTCP**

Wollen Sie die integrierte Ethernetschnittstelle Ihrer Xemo-Steuerung als Kommunikationsschnittstelle nutzen, initialisieren Sie diese über `ML_IniTCP` mittels der IP- und Port-Adresse der Xemo-Steuerung.



**Hinweis**

Die Portadresse ist derzeit auf einen Wert festgelegt, den Sie der Xemo Windows DLL Anwenderhandbuch [SYSTEC591] entnehmen können.

Die IP-Adresse können Sie mit der XemoUpdate.exe, welche mit der MotionBasic IDE auf Ihrem PC installiert wurde, lesen und schreiben – per Betriebsartenschalter in Stellung A und USB-Kabel.




Abb. 4 Initialisierung der Kommunikationsschnittstelle über ML\_IniTCP

**ML\_ErrorCallback**

Mit dieser Routine kann eine applikationsspezifische Call-Back-Routine installiert werden, die im Fehlerfall von der DLL aufgerufen wird. Ist dies unerwünscht, muss direkt nach dem Aufruf von IniCom ML\_ErrorCallback mit dem Parameter 0 aufgerufen werden (0 = keine Fehlerbehandlungsroutine).

**ML\_DelniCom**

Vor Programmende müssen in jedem Fall mit der Funktion ML\_DelniCom die Kommunikationsschnittstellen geschlossen werden, sonst kann es zu undefiniertem Verhalten der Steuerung kommen.

**3.3 Programmbeispiel**

**3.3.1 Einschalten und Referenzfahrt**

**Einschaltmoment**

Die Xemo-Steuerung weiß nach dem Einschalten nicht, welche Maschine sie steuern muss und darf selbsttätig auch keine Funktion ausführen. Aus diesem Grund werden im Einschaltmoment alle Systemparameter mit von Systemec vorgegebenen Werten, den „Default-Werten“, beschrieben. Damit befindet sich die Steuerung in einem definierten Zustand.

**Initialisierung**

Nach dem Einschaltmoment muss durch eine entsprechende Programmierung eine Initialisierung erfolgen. Dabei werden die vorgegebenen Werte der Systemparameter mit den spezifischen der jeweiligen Anwendung überschrieben, um anschließend die Referenzfahrt und die eigentlichen Bearbeitungsprogramme ausführen zu können.

Mit LabVIEW haben Sie verschiedene Möglichkeiten der Initialisierung:

### 3.3.1.1 Initialisierung mit Set/ASet

#### **Set / Aset**

Sie können jeden Parameter einzeln über seine Nummer mit dem Befehl Set bzw. Aset setzen (wie in Kap. 3.2 beschrieben).

Ein Beispiel für die Parameter, welche Sie bei der Initialisierung eines einfachen 1-Achs-Systems übergeben müssen, finden Sie in [SYSTEC717], Kapitel 2.2.2.

Hinweise und ein Beispiel zum Setzen des Parameters `_BrakeOutp` zur Bestimmung des Ausgangs für die Bremsansteuerung finden Sie in [SYSTEC625].



#### **Hinweis**

- ➔ Beachten Sie, die Einheiten konsistent zu Ihrer benötigten Auflösung einzugeben.
- ➔ Beachten Sie, dass das Setzen der Ein- und Ausgänge über `IoSet` und nicht über `Aset` erfolgt.

### 3.3.1.2 Parameter aus Textdatei lesen

Des Weiteren können Sie Ihre Parameter in eine Textdatei schreiben und diese über ein dazwischengeschaltetes LabVIEW VI und Set bzw. Aset an die Steuerung übergeben.

### 3.3.1.3 Referenzfahrt

#### **Referenzfahrt**

Nach Initialisierung der Steuerung erfolgt nun die Referenzfahrt über das Xemo VI Home.

Geben Sie dazu die zu referenzierende Achse an.

Nun können Sie Ihre eigentlichen Bearbeitungsprogramme starten.

### 3.3.1.4 Initialisierung und Referenzfahrt über Call-VIs

#### **Mitgelieferte Beispielsoftware und Call-VI nutzen**

Als weitere Möglichkeit steht Ihnen die Nutzung der mitgelieferten Beispielsoftware und des Call VIs zur Verfügung.

In einem gemischten Online-Offline-Betrieb speichern Sie die mitgelieferte Beispielsoftware in modifizierter Form in der Steuerung.

Die Initialisierung Ihrer Achsen erfolgt dann automatisch beim Einschalten der Steuerung, die Referenzfahrt rufen Sie über das Call-VI von Ihrer LabVIEW-Oberfläche (s. Abb. 5) aus auf.




Abb. 5 Beispiel für eine LabVIEW-Oberfläche: Referenzfahrt und Beispielprogramme können über Schaltflächen aufgerufen werden.



**Hinweis**

Bei Aufruf der Referenzfahrt muss die Initialisierung der Achsen abgeschlossen sein. Ein Verfahren der Achsen darf erst nach Abschluss der Referenzfahrt erfolgen.

Um die Erfüllung dieser Voraussetzungen sicher zu stellen, können Sie MotionBasic anweisen, nach Abschluss der Initialisierung bzw. der Referenzfahrt einem bestimmten Register einen bestimmten Wert zuzuweisen. Diese Register können vor Ausführung des Call-VIs einfach in LabVIEW durch das Get-VI abgefragt, ihre Werte mit dem Sollwert verglichen und das Ergebnis in einem booleschen Wert ausgegeben werden.

Im Folgenden erfahren Sie, welche Modifikationen Sie an der mitgelieferten Beispielsoftware, einschließlich der Überprüfung der Beendigung von Initialisierung und Referenzfahrt, vornehmen müssen.

**Modifikation der mitgelieferten Beispielsoftware**

Rufen Sie in der MotionBasic IDE die mitgelieferte Beispielsoftware auf und kommentieren Sie in der Main-Datei den Aufruf der Referenzfahrt und des Demoprogramms aus (vgl. Abb. 6).

## DriveSet\_main.mb

```

14  '*****
15  ' main program of the Driveset software
16  '*****
17  sub main
18      'initErrorLog                                ' only for the first run, then comment out
19      maschine_einschalten_lassen()
20      test_hardware()                               ' check, which hardware environment the driveset has
21      init()                                        ' call initialization
22  → set(1,3927)                                     ' write "3927" in register 1
23  → 'ref()                                          ' call reference drive
24  → 'demo()                                         ' call the demo program
25  end sub

```

©Systemec  
G 5772.2

Abb. 6 Screenshot der Main-Datei: Änderungen gegenüber der mitgelieferten Beispielsoftware sind durch Pfeile gekennzeichnet.

Fügen Sie `set(1,3927)` in die Zeile unter die `init`-Subroutine ein, um dem Register 1 nach erfolgter Initialisierung den Wert 3927 zuzuweisen.

Rufen Sie anschließend den MotionBasic-Code der Subroutine für die Referenzfahrt auf; er befindet sich in der `DriveSet_init`-Datei.

## DriveSet\_init.mb

```

241
242 '*****
243 ' call the homing routines for all axes
244 '*****
245 → sub @1 ref                                     'labels the sub "ref" as program number 1
246     dim i, axis as integer
247
248     init_reference()
249
250     if DRIVESET_TYP = COMFORT then
251         ref_abfrage()
252         cls
253         printxy(1,1,"Referenziere...")
254         ctype(0)
255     endif
256
257     check_ref_sequence()
258
259     for axis = MIN_AXIS to NO_OF_AXES - 1
260         i = order(axis) band 7
261         if REF_SWITCH(i) >= 0 and REF_SWITCH(i) <= 7 and REF_PORT(i) >= 0 then
262             reference_axis_exactly(i)
263         else
264             reference_axis(i)
265         endif
266         if (order(axis) < 8) then
267             still(_xall)
268         endif
269     next
270     still(_XAll)
271     deinit_reference()
272     encoder_nachbildung_aktivieren()
273 → set(2,2416)                                     'write "2416" in register 2
274 end sub

```

©Systemec  
G 5772.2

Abb. 7 Screenshot des Referenzfahrt-Aufrufs in der Init-Datei: Der Referenzfahrt-Subroutine ist hier die Programmnummer 1 zugewiesen; nach Beendigung der Referenzfahrt wird Register 2 auf den Wert 2416 gesetzt.

Im Abschnitt „call the homing routines for all axes“ sehen Sie die Zuweisung der Programmnummer zur Subroutine „ref“ (im Beispiel in Abb. 7 ist es die Programmnummer „1“, erster Pfeil; vgl. auch MotionBasic-Programmieranleitung [SYSTEC717]).

Fügen Sie außerdem set(2,2416) vor end sub ein. Nach Abschluss der Referenzfahrt schreibt MotionBasic so den Wert 2416 in das Register 2.

**error\_step.mb**

Um Ihre Fehlerbehandlungsroutinen in LabVIEW durchzuführen, müssen Sie das automatische Einspringen in die OnError-Routine verhindern. Schreiben Sie einen Unterstrich vor den Namen "onerror".

```

@Systemec
G 5772.1
*****
' on error routine
' operating system jumps into this routine, when an error occurs
*****

sub _onerror                                     'onerror durch Unterstrich unkenntlich machen
dim err_nr as long
dim err_axis as long
dim err_sub as long
    
```

**Abb. 8 OnError-Routine durch Unterstrich für Xemo-Firmware unkenntlich machen.**

Kompilieren Sie Ihr Programm und speichern es in der Steuerung (Menüpunkt „Erstellen in der MotionBasic IDE, näheres hierzu siehe MotionBasic IDE Bedienungsanleitung [SYSTEC875], zur Stellung des Betriebsartenschalters siehe entsprechendes Gerätehandbuch [SYSTEC625] bis [SYSTEC858]).

Fügen Sie im Blockschaltbild Ihrer LabVIEW-Anwendung das Call-VI (s. Abb. 9) z.B. in eine Case-Struktur ein, und geben im Eingangsfeld „ProgNr“ die Programmnummer der Subroutine der Referenzfahrt ein.



**Abb. 9 Das VI „Call“**

Wählen Sie eine boolesche Case-Struktur und verbinden Sie ihren Eingang mit dem Ausgang des Vergleichsoperators. So stellen Sie sicher, dass das Call-VI nur bei gesetzten Registern, also beendeter Initialisierung bzw. Referenzfahrt ausgeführt wird.



**Hinweis**

Beachten Sie, dass Initialisierung und Referenzierung nach einem Reset der Steuerung erneut notwendig sind.



### 3.3.2 Textausgabe auf einem LCD-Display

Im Beispielprogramm wird ein Text auf dem integrierten Display der Xemo R oder Xemo B angezeigt. Bei den anderen Steuerungsmodellen kann ein externes Bedienterminal über den CAN-Bus angesteuert werden.




Abb. 10 Beispielprogramm in Blockdiagramm-Darstellung

#### ML\_IniCom

ML\_IniCom öffnet die Kommunikationsschnittstelle. Über den Parameter ComNo wird entweder die USB-Schnittstelle (ComNo = 0) oder einer der beiden Com-Ports (ComNo = 1 oder 2) ausgewählt. Wird die RS232-Schnittstelle ausgewählt (Com1, Com2), erfolgt über „Baud“ die Angabe der Baudrate. Diese Einstellung entfällt bei Wahl der USB-Schnittstelle.

#### MB\_SysCtrl

Dieses Kommando bewirkt einen Reset der Steuerung.



#### Hinweis

Wenn Sie im gemischten Betrieb arbeiten, dürfen Sie an dieser Stelle kein MB\_SysCtrl ausführen, da die Steuerung durch MB\_SysCtrl resettet (neu gestartet) wird und die unter Kap. 3.3.1 ausgeführten Schritte von Initialisierung und Referenzfahrt ausgeführt werden.

#### MB\_Print

Mit MB\_Print können Texte auf dem LCD-Display dargestellt werden (Xemo R oder Xemo B oder externes Bedienterminal).

#### ML\_ErrorCallback

Mit dieser Routine kann eine applikationsspezifische Call-Back-Routine installiert werden, die im Fehlerfall von der DLL aufgerufen wird. Ist dies unerwünscht, muss direkt nach dem Aufruf von IniCom ML\_ErrorCallback mit dem Parameter 0 aufgerufen werden (0 = keine Fehlerbehandlungsroutine).




Abb. 11 Front Panel des Beispielprogramms für die Textausgabe

Im Front Panel des Beispielprogramms sind die Eingabefelder für die Parameter der Kommunikationsschnittstelle zu sehen. Texte, die in das Textfeld „Text“ eingeben werden, erscheinen auf dem Display der Steuerung.

### 3.3.3 Programmierung von digitalen Ausgängen

Digitale Ausgänge werden durch eine Portadresse und der Bitnummer des jeweiligen Ausganges angesprochen. Bei der Xemo R/S und B ist das die Portadresse 10 und die Bitnummer 0 bis 7 für die acht Ausgänge (Xemo R/S). Für das Setzen eines Ausganges erlaubt MotionBasic verschiedene Schreibweisen, die wiederum die Gestaltung des Sub-VI's beeinflussen.

Im folgenden Vergleich wird ein einzelner Ausgang und zwar Ausgang 4 gesetzt (die Zählweise beginnt bei 0 für Ausgang 1).

Anweisung in MotionBasic:    Out (10.3, 1) oder  
   Out 10.3 = 1

Anweisung der Xemo DLL:    MB\_Out (10.3, 1)

Sub-VI in LabVIEW:





Abb. 12 Xemo-DLL-Funktion als Sub-VI dargestellt



©Systemec  
G 4588.2

Abb. 13 Blockdiagramm digitalen Ausgang 5 mit Adresse 10.4 setzen (die Zählweise der Ausgänge beginnt bei 0)


Im nächsten Beispiel werden mit einer Anweisung mehrere Ausgänge gesetzt. Bei der Portadresse können alle Ausgänge mit der Angabe „0..7“ angesprochen werden. Die Wertzuweisung erfolgt mit einer Dezimal oder Hexadezimalzahl, die steuerungsintern in das Dualsystem umgesetzt wird, um einzelne Ausgänge anzusprechen.

Es sollen die Ausgänge 0, 1 und 4 gesetzt werden:  
 $0001\ 0011 = 19$

Anweisung in MotionBasic: Out 10.0..7 = 19

Anweisung der Xemo DLL: MB\_Out (10.0..7, 19)

Sub-VI in LabVIEW:



©Systemec  
G 4590.1

Abb. 14 Xemo-DLL-Funktion als Sub-VI dargestellt

### 3.3.4 Programmierung der KeyLeds

Das VI „KeyLed“ enthält neben den üblichen Anschlüssen für die Fehler die Eingangsfelder „on/off“ und „Key“.




Abb. 15 Das VI „KeyLed“

### 3.3.5 Programmierung der Benutzerleuchtdioden bei Xemo R und Xemo S

Die Steuerungsmodelle Xemo R, S, M und Xemo-Step sind mit frei programmierbaren Benutzerleuchtdioden ausgestattet. Die Programmierung erfolgt wie im Kapitel zuvor bei den digitalen Ausgängen beschrieben über die Anweisung „Out“. In diesem Fall ist jedoch die Portadresse 9 gültig. Ansonsten ist die Programmierung identisch.




Abb. 16 Blockdiagramm Benutzerleuchtdioden programmieren; mit der Wertzuweisung 255 werden alle Leuchtdioden eingeschaltet

## 4 Anhang

### 4.1 Verfügbare DLL-Kommandos

Folgende DLL-Kommandos sind mit der Systemec-LabVIEW-Bibliothek verfügbar:

DLL-interne Funktionen		
<b>Initialisierung</b>	ML_TimeOut	Timeouts festlegen
	ML_IniCom	Öffnen der Kommunikation (COM, USB)
	ML_IniUsb	Öffnen der Kommunikation über USB
	ML_IniTCP	Öffnen der Kommunikation über Ethernet
	ML_ComSelect	Auswahl der Kommunikations-Schnittstelle
	ML_DeIniCom	Schließen aller Kommunikations-Schnittstellen
	ML_CsumMode	Übertragungsprotokoll mit / ohne Prüfsumme
	ML_DllVersion	Version der Xemo-DLL zurückgeben
	ML_GetDllVersion	Version der Xemo-DLL ermitteln
<b>Fehlerbehandlung</b>	ML_ErrorCallback	Call-Back für allgemeine Fehlerbehandlung
	ML_GetErrCode	Fehlernummer abfragen
	ML_GetErrState	Fehlerstatus abfragen
	ML_SetErrState	Fehlerstatus setzen
	ML_LastRunErr	Letzten Laufzeit Fehler der Xemo-Steuerung abfragen
	ML_ComErrText	Fehlertext zurückgegeben
	ML_GetComErrText	Fehlertext ermitteln
<b>Datenübertragung</b>	ML_FIFOFull	Testen, ob der Online-FIFO voll ist
	ML_PutChar	Ein Byte über die serielle Schnittstelle senden
	ML_PutWord	Ein Wort (16 Bit) über die serielle Schnittstelle senden
	ML_PutLong	Ein Langwort (32 Bit) über die serielle Schnittstelle senden
	ML_GetRcvState	Status der seriellen Schnittstelle abfragen
	ML_GetChar	Ein Byte von der seriellen Schnittstelle lesen
	ML_GetWord	Ein Wort (16 Bit) von der seriellen Schnittstelle lesen
	ML_GetLong	Ein Langwort (32 Bit) von der seriellen Schnittstelle lesen
	<b>MotionBasic-Funktionen</b>	
<b>Systemkontrolle</b>	MB_SysCtrl	Anhalten, Abbrechen, Reset, Restart
	MB_GetState	Allgemeinen Status abfragen
	MB_SetFIFO	Online-FIFO beeinflussen
	MB_ResErr	Alle Fehler löschen
	MB_Call	Unterprogramm aufrufen

<b>Systemparameter</b>	MB_Set	Systemparameter setzen
	MB_Seti	Systemparameter setzen
	MB_Aset	Achsparameter setzen
	MB_Aseti	Achsparameter setzen
	MB_IoSet	EA-Parameter setzen
	MB_IoSeti	EA-Parameter setzen
	MB_Get	Systemparameter lesen
	MB_Aget	Achsparameter lesen
MB_IoGet	EA-Parameter lesen	
<b>Steuerung einzelner Achsen</b>	MB_Jog	Geschwindigkeitsmodus
	MB_Amove	Absolut positionieren
	MB_Rmove	Relativ positionieren
	MB_Home	Referenzfahrt
	MB_Stop	Stoppen
	MB_Still	Stillstand abwarten
	MB_Busy	Status einer Achse abfragen
<b>Bahnsteuerung</b>	MB_Lin, MB_Lin0	Linearinterpolation mit Eilgeschwindigkeit
	MB_Lin1	Linearinterpolation mit Vorschubgeschwindigkeit
	MB_Circle	Kreis mit Radius, Anfangswinkel und Endwinkel
	MB_Arc	Kreis-Interpolation mit Radius und Zielposition
	MB_Arcc	Kreis-Interpolation mit Mittelpunkt und Zielposition
	MB_Arcw	Kreis-Interpolation mit Mittelpunkt und Zielposition
<b>Ein- und Ausgänge</b>	MB_Out	Ausgänge setzen
	MB_Outi	Ausgänge setzen
	MB_Sout	Ausgänge synchron setzen
	MB_Rout	Ausgänge zurück lesen
	MB_In	Eingänge lesen
	MB_Waitinp	Auf Eingänge warten
	MB_inw	Eingänge wortweise (16 Bit) lesen
	MB_Outw	Ausgänge wortweise (16 Bit) setzen
	MB_Outwi	Ausgänge wortweise (16 Bit) setzen
	MB_Routw	Ausgänge wortweise (16 Bit) zurück lesen
	<b>CAN-Bus</b>	MB_SdoRcv
MB_SdoTrm		SDO senden
<b>Textausgabe</b>	MB_Print	Text an der aktuellen Cursorposition ausgeben
	MB_Printxy	Text an der Position x, y ausgeben
	MB_Cpos	Cursor positionieren
	MB_Ctype	Cursor definieren
	MB_TextAttrib	Text-Attribut setzen (Normal, Blinken)
	MB_Cls	Bildschirm löschen

---

	MB_Cleol	Bis zum Ende der Zeile löschen
<b>Tastatureingabe</b>	MB_Keystate	Status einer Taste
	MB_Keypress	Status: „Taste gedrückt“
	MB_Keyread	Taste lesen
	MB_Keyclear	Tastaturbuffer löschen
<b>Terminal</b>	MB_Keyled	Tasten-LED Ein / Aus
<b>Zeitfunktionen</b>	MB_Delay	Verweilzeit
	MB_Still	Motorstillstand abwarten
	MB_Waitinp	Auf Eingänge warten

---

Nähere Informationen zu den einzelnen Kommandos finden Sie im Anwenderhandbuch zur Xemo DLL [SYSTEC591] und in der Motion-Basic-Programmieranleitung [SYSTEC717].

## 4.2 Literaturverzeichnis

- [SYSTEC591] Xemo DLL-Anwenderhandbuch, Doku-Nr. 591-12  
© Systemec GmbH, Münster 2016
- [SYSTEC625] Xemo-R/S-Kompaktsteuerung - Bedienungsanleitung, Doku-Nr. 625-12  
© Systemec GmbH, Münster 2017
- [SYSTEC717] MotionBasic 6 Programmieranleitung, Doku-Nr. 717-12  
© Systemec GmbH, Münster 2017
- [SYSTEC735] Xemo-M-Steuerungsmodul Gerätehandbuch, Doku-Nr. 735-12  
© Systemec GmbH, Münster 2016
- [SYSTEC764] Xemo-B-Panelsteuerung Gerätehandbuch, Doku-Nr. 764-12  
© Systemec GmbH, Münster 2015
- [SYSTEC775] Xemo!Go-Handbuch, Doku-Nr. 775-12  
© Systemec GmbH, Münster 2015
- [SYSTEC826] Strukturierte Fehlersuche, Doku-Nr. 826-12  
© Systemec GmbH, Münster 2016
- [SYSTEC858] Xemo-Step Gerätehandbuch, Doku-Nr. 858-12  
© Systemec GmbH, Münster 2016
- [SYSTEC875] MotionBasic IDE Bedienungsanleitung, Doku-Nr. 875-12  
© Systemec GmbH, Münster 2016

Diese Anleitungen finden Sie in Ihrem Handbuchordner, auf der Systemec-CD, oder auch zum Herunterladen auf [www.systemec.de/service/downloads/](http://www.systemec.de/service/downloads/).



## 5 Index

Bahnsteuerung .....	22	ML_IniUSB .....	11
Call VI .....	16	MotionBasic .....	5, 10
CAN-Bus .....	22	Programmierung.....	10
Datenübertragung .....	21	Benutzerleuchtdioden.....	20
Ein- und Ausgänge.....	22	Digitale Ausgänge .....	18
Entwicklungsumgebung IDE .....	5	KeyLeds .....	20
Fehlerbehandlung .....	21	LCD-Display .....	17
Front Panel.....	18	Referenzfahrt.....	13
FTD2XX.dll .....	5	Set-VI .....	10
FTD2XX64.dll .....	5	Systemkontrolle .....	21
Funktionen-Palette .....	7	Systemparameter .....	22
Get-VI .....	14	Tastatureingabe .....	23
Initialisierung.....	21	Terminal .....	23
Kommunikationsschnittstelle.....	11	Textausgabe.....	22
Set-VI.....	13	USB-Treiber.....	5, 6
Steuerung.....	12	User Libraries .....	8
Textdatei einlesen.....	13	VI-Bibliothek .....	5, 10
Installation.....	7	Xemo64.dll .....	5
Kompatibilität VIs .....	6	Xemo64.llb.....	5
LabVIEW		Xemo-DLL .....	10
Version 2015 .....	6	XemoDll.dll .....	5
LabVIEW Funktionsbibliothek.....	5	XemoDll.llb .....	5
Literaturhinweise.....	24	Xemo-DLL-Funktionen .....	7
MB_SysCtrl.....	17	als Sub-VI.....	10
gemischter Betrieb.....	17	Genereller Aufbau.....	8
ML_DelniCom.....	12	Verfügbare Funktionen.....	21
ML_ErrorCallBack.....	12	XemoUpdate.exe.....	11, 12
ML_IniCom .....	11	Zeitfunktionen.....	23
ML_IniTCP .....	11		